检测报告



期：2019 年 11 月 12 日

报告日期

报告说明

复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可

机构质保部提出

章、骑缝章无效。

5. 本报告无本机构检测专用

传　　真：

报告编辑：　　时间：

报告审核：　　时间：

报告签发：　　时间：　　签发人职务：

广州市荔湾区桥中南路7号		单位地址	
广州市大坦沙污水处理厂		受测单位	
采样人员	曾应豪、彭振豪、陈栩霖、庾学弘	采样日期	2019年11月05日

	第四次	最大值						
59	1.71	1.71	○9 旧厂区生				1.68	
					度（%）			
1.34	1.36		○10 新厂区生	甲烷（mg/m³）	1.55	1.56	1.55	

检测点位	主要声源	昼间	夜间	编号	新厂区
厂界轮廓外1米		58	47		
厂界东面外1米		55	46	▲2	新厂区厂
面外1米	工业生产	54	46	▲3	新厂区厂界南
面外1米		56	47	▲4	旧厂区厂界北面
外1米		57	46	▲5	旧厂区厂界西面

4:14-14:36，14:45-15:10；

备注：▲3 室内噪声检测时间：

噪声检测时间

质量控制

表 3 无组织废气质量控制

类型	检测项目	检测结果	控制范围
空白	硫化氢	<0.07 μg/10mL	<0.07 μg/10mL
平行样分析	氨	0.009 Abs	≤0.030 Abs
			≤0.030 Abs

样品名称	检测项目	质控类型	分选相对误差	相对误差

编号	检测项目	质控类型	检测结果（mg/L）

备注：1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。

5 检测方法、检出限及设备信息

表 4 检测方法、检出限及设备信息